## 設問内容

設問1:この車両は「メーター内ディスプレイに警告が

表示されREADYにならない」現象が発生しています

設問2:この車両は 「運転席ドアを開けてもルームランプが

点灯しない」現象が発生しています

設問3:この車両は 「左スライドドアのリモコンオートスライド

ドアシステムハンズフリー機能が作動しないし現象が発生

しています

- ≫「設問1」から始め「設問2」「設問3」の順で進めます
- ≫ 競技時間20分を経過したら、進捗状況に応じて 「設問1」の解決方法を審査員から開示します

## 評価のポイント

- 確実な現象確認
- CONSULT、計測器の取り扱い
- ESMに従った点検、判断を基にした不具合部位の特定
- 部品交換作業や点検作業の正確さ/速さ

なお、競技時間内に終了宣言があった場合、加点があります

#### 競技観戦上のお願い

競技中の選手に対し、アドバイスや指示を出す等の不正を行った場合、 実車競技は失格となりますのでご注意ください。 なお、競技終了後、選手退場時には健闘をたたえ、盛大な拍手をお送り

くださいますよう、皆さまのご協力をお願いします。

## 設問1

この車両は「メーター内ディスプレイに警告が 表示されREADYにならない」現象が発生しています

- (1) 不具合現象を確認してください
- (2) EV/HEV (VCM) で検出したDTCを基に故障診断を 実施してください
- (3) 不具合部位または部品の名称を解答用紙に記入して 審査員に提示し、正解の場合は設問1正規部品箱を 開けて中の指示に従ってください
- (4) 不具合現象が解消していることを確認してください
  - ※ 確認後、速やかにパワースイッチ OFFしてください

# 若手TS実車競技解説

### 設問の狙い

検出したDTCを基にESMに沿った回路点検から 不具合部位の特定ができる

#### 不具合現象の確認

パワースイッチ操作によるREADYセット 作動確認 → **READYにならない** 

メーター内の表示を確認

→ e-POWERシステム警告の表示

# ▲ 警告e-POWERシステム停止安全に停車してください

#### 診断要領

CONSULTで全自己診断を確認し、 表示されたDTCを基に、ESMの 「DTC故障診断手順」に沿って 点検を実施します

				DTCE	SR Q SI	и 🕞 🗸 🖺	4	1	,
申問メニュー	<			01C-	#3£₩			lmy	
SMXC1-	m	(0)	ABSTOFIL-Y-GU	C1095-86	<b>現別型別様プレ キュニット</b>	Marrie	-	-	
ホーム		(0)	ADAS C/U 2	C1748-04	ABSTCS/GC/ER	AZMA	- 1	43	Ī
ネットワーク診断	4	(0)	ADAS C/U 2	C1F46-04	VOMINER	name	- 1	4.0	Ī
全自己診断結果	æ	(0)	VOM	P0409-00	JVC/UsERWISSUSCOUL-	408		43	i
800 × 1=		(0)	282867	C199402	vocale	aces	2	80.0	
クイックメンテナンス	B								
中内交交	8	(6)	ABU/991T-9-GU	C1068-96	3580-83598	<b>用水形</b> 态			
9=4×Ξ1= データ∓ タ	N.	(6)	MBV-951T-5-GU	C1080-88	écu.	enne			
	_								
C/U交換	Ö								
◆関リプログラミング	0								
2000 5000	Q <sub>2</sub>								

## 設問2

## この車両は 「運転席ドアを開けてもルームランプが 点灯しない」現象が発生しています

- (1) 現象を確認してください
- (2) 故障診断を実施してください DTCの検出はありません
- (3) 不具合部位または部品の名称を解答用紙に記入して 審査員に提示し、正解の場合は設問2正規部品箱から 部品を取り出し修復してください
- (4) 不具合現象が解消していることを確認してください

# 若手TS実車競技解説

## 設問の狙い

現象を正確に把握し、現象別診断により 不具合部位の特定と修理ができる

#### 不具合現象の確認

ドアを開けてもマップランプ、ルームランプ、 ラゲッジルームランプすべて点灯しないことを確認



#### 診断要領

ESMの現象別診断「故障診断-電装-内装ランプシステム -現象別診断-内装ランプシステム-内装ランプシステム 現象別診断」を参照し、故障診断を進める



## 設問3

この車両は 「左スライドドアのリモコンオートスライドドアシステムハンズフリー機能が作動しない」 現象が発生しています

- (1) 現象を確認してください
- (2) 故障診断を実施してください DTCの検出はありません
- (3) 不具合部位または部品の名称を解答用紙に記入して 審査員に提示し、正解の場合は設問3正規部品箱を 開けて中の指示に従ってください
- (4) 不具合現象が解消していることを確認してください

# 若手TS実車競技解説

### 設問の狙い

ハンズフリーシステムを理解して現象確認を行い、 現象別診断により不具合部位の特定と関連部品の脱着を 速く正確に実施できる

#### 不具合現象の確認

左スライドドアのリモコン オートスライドドアシステムの ハンズフリー機能が作動しない ことを確認する



#### 診断要領

ESMの現象別診断「故障診断-ボディ・カーセキュリティ-ドア・ロック-現象別診断-ドアロックシステム」を参照し、 故障診断を進める

- ▼ドアロックシステム
- > インテリジェントキーシステム現象別診断
- ) リクエストスイッチ操作でドアがロック/アンロックしない、又はトランク/バックドアが開かない
- ) リクエストスイッチ操作でドアがロック/アンロックしない、及びエンジン始動しない。
- > リクエストスイッチ操作でドアがロック/アンロックしない、及びREADYにならない
- ▼ 左スライドドアのリモコンオートスライドドアシステムのハンズフリー機能が作動しない 故障診断手順
- う 右スライトトアのリモコンオートスライトトアンステムのハンスフリー機能が作動しない。
- ) リモコンオートスライドドアシステムのオートクロージャ機能が作動しない。
- > スライドドアオートクロージャシステムが作動しない
- ファスフィトトアカートンローンヤンステムの「F動Draki